Tehnisko Datu Lapa

Polyset

Produkta apraksts

Polyset ir pilns komplekts, kas sastāv no: iepriekš paātrinātiem poliestera sveķiem, stikla šķiedras audiem, cietinātāja, maisīšanas trauka, maisīšanas instrumenta un lietošanas un lietošanas instrukcijām.



Īpašības

- Divu komponentu sistēma
- Ļoti viegli uzklājams
- Ātra sacietēšana
- Nodrošina ļoti spēcīgus remontdarbus

Pielietojums

- Metāla un poliestera virsmu remonts.
- Nelielu caurumu un iespiedumu remonts automašīnas virsbūves detaļās.
- Sarūsējušu detaļu nomaiņa vai pastiprināšana.
- Lielāku bojājumu novēršana laivām, sērfošanas dēļiem, ...

Specifikācija

Bāze	Amīna iepriekš cietināti nepiesātinātie poliestera sveķi
Saderība ar substrātu	Šķidrums
Cietēšana (polimerizēšanās)	Ķīmiskā apstrāde
Blīvums	ca. 1,10 g/ml
Atvērtais laiks	10 - 15 minūtes
Cietība	ca. 65 Shore D
Lietošanas temperatūra	+10°C → +25°C
Temperatūras izturība	-30°C → +115°C
Slīpējams pēc	ca. 45 minūtes

Zemsvītras piezīme: plēvītes veidošanās laiks un cietēšanas ātrums var atšķirties atkarībā no vides faktoriem, piemēram, temperatūras, mitruma un virsmas veida.

Substrāti

- Substrāta stāvoklis
  Virsmai jābūt: stingrs, tīrs, sauss, bez putekļiem un taukiem.
- Virsmas sagatavošana
  Noņemiet rūsu. Gludas virsmas raupja slīpēšana uzlabo saķeri.
- Substrātu veidi
  Polyset ir laba saķere ar šādām pamatnēm: metāli, poliesteris, stikla šķiedra, Uc.. Mēs iesakām iepriekšēju saķeres un saderības testu uz katras virsmas.

Soudal SIA
Krustpils iela 12, Rīga LV-1073
+37167296536
www.soudal.com info@soudal.lv

Polyset

Lietošanas metode

- Lietošanas metode
  Lietojot kopā ar Glasfibre blanket, sagrieziet stikla šķiedru pareizajā izmērā ar visām pusēm ± 3 cm pārklāšanos. Izvelciet pārklājošās malas, lai panāktu vienmērīgu pāreju. Nepieciešamo Poly Liquid daudzumu sajauciet ar 2 līdz 4% cietinātāju pievienotajā mērkausiņā, līdz iegūst viendabīgu maisījumu bez krāsas atšķirībām. Ar suku pārnesiet daļu maisījuma uz pamatnes. Samērciet Glasfibre blanket un stingri piespiediet to pret virsmu. Pēc iepriekšējā slāņa žāvēšanas atkārtojiet šo darbību, lai iegūtu lielāku stingrību. Pārliecinieties, ka secīgie paklāji katru reizi ir par 1 cm lielāki. Smiltis pēc sacietēšanas ar ļoti rupju smilšpapīru vai slīpripu. Lai iegūtu labu apdari, papildus uzklājiet plānu metāla plastmasas kārtu.
- Tīrīšanas metode
  Notīriet ar acetonu.
- Remonts
  Remonts: ar to pašu produktu.

Veselības un drošības ieteikumi

Ņemiet vērā parasto darba higiēnu. Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet etiķetes un materiālu drošības datu lapu.
Izmantojiet tikai labi vēdināmās vietās.
Bīstami! Ievērojiet piesardzības pasākumus lietošanai.

Iepakošana/loģistika

Krāsa: Lūdzu, skatiet produktu katalogu, Soudal tīmekļa vietni vai sazinieties ar Soudal pārstāvi.
Lepakojums: Lūdzu, skatiet produktu katalogu, Soudal tīmekļa vietni vai sazinieties ar Soudal pārstāvi.
Derīguma termiņš: 12 mēneši neatvērtā iepakojumā vēsā un sausā uzglabāšanas vietā temperatūrā no +5°C līdz +25°C.

Piezīmes

- Lai panāktu labu saķeri ar metālu, ieteicams uzklāt plānu metāla plastmasas slāni, uz kura var uzklāt poliestera sveķus.

šī tehnisko datu lapa aizstāj iepriekšējās versijas. Šajā dokumentācijā ietvertās direktīvas ir mūsu eksperimentu un mūsu pieredzes rezultāts, un tās ir iesniegtas godprātīgi. Tam ir vispārīgs raksturs, un tas neuzliek nekādu atbildību. Ņemot vērā materiālu un substrātu dažādību un lielo skaitu iespējamo lietojumu, kas ir ārpus mūsu kontroles, mēs nevaram uzņemties nekādu atbildību par iegūtajiem rezultātiem. Tā kā dizains, substrāta kvalitāte un apstrādes apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, atbildība saskaņā ar šo publikāciju netiek pieņemta. Katrā gadījumā ieteicams veikt iepriekšējus eksperimentus. Ražotājs patur tiesības mainīt produktus bez iepriekšēja brīdinājuma.

Soudal SIA
Krustpils iela 12, Rīga LV-1073
+37167296536
www.soudal.com **info@soudal.lv**