Tehnisko Datu Lapa

Vapourseal

Produkta apraksts



Vapourseal ir lietošanai gatavs, plastiski elastīgs, vienkomponenta akrila dispersijas bāzes līme hermētiķis, lai panāktu iekštelpu gaisa un tvaikus necaurlaidīgus savienojumus ar visu veidu tvaika barjeru membrānām.

Īpašības

- Hermētisks
- Tvaika necaurlaidīgs
- Lieliska saķere ar visu veidu tvaika folijām.
- Laba saķere ar nedaudz mitriem substrātiem
- Pastāvīga elastība
- Laba izturība pret sagrūšanu
- Bez šķīdinātājiem un izocianāta
- Izturīgs pret ultravioleto starojumu
- Bez plastifikatoriem

Pielietojums

- Hermētisku savienojumu izgatavošana ar visu veidu tvaika barjeru membrānām uz visu veidu ēku virsmām.
- Realizējiet hermētiskus savienojumus starp blakus esošajām konstrukcijas daļām.
- Nodrošinot labu uzklāšanu, tiek garantēti gaisu un tvaikus necaurlaidīgi savienojumi saskaņā ar DIN4108-7 un NBN EN13829 prasībām.

Specifikācija

Bāze		Akrila dispersija
Saderība ar substrātu		Pasta
Cietēšana (polimerizēšanās)		Fiziska izžūšana
Žūšanas laiks		2 mm /24 h
Blīvums		ca. 1.15 g/ml
Atvērtais laiks	23±2°C - 50%±5% R.V.	60 min.
Bīdes noturība		ca. 0,1 N/mm²
Lietošanas temperatūra		+5°C → +50°C
Temperatūras izturība		-40°C → +100°C

Zemsvītras piezīme: Šīs vērtības var atšķirties atkarībā no vides faktoriem, piemēram, temperatūras, mitruma un substrātu veida.
Šī informācija attiecas uz pilnībā sacietējušiem produktiem.

Substrāti

- Substrāta stāvoklis
  notīriet, atbrīvojiet no putekļiem un attaukojiet.
- Virsmas sagatavošana
  Pirmapstrāde nav nepieciešama. Ieteicams veikt iepriekšēju adhēzijas testu katram substrātam.
- Substrātu veidi
  Dažādas tvaika barries membrānas, piemēram, PE, PA, PP, alumīnijs, EPDM, PVC, Soudal SWS lente, ... Kā arī labas saķeres (mitras) virsmas: apmetums, ķieģelis, (gāzes) betons, koks, izolācija, ģipškartons, šķiedru cements, ...

Soudal SIA
Krustpils iela 12, Rīga LV-1073
+37167296536
www.soudal.com info@soudal.lv

Vapourseal

Lietošanas metode

- Lietošanas metode
  uzklājiet, izmantojot hermētiķu pistoli, vienā pusē uzklājiet līmes valnīti apt. 5 mm uz līmējamās tvaika barjeras plēves malas. Uzstāda tvaika barjeras membrānu pret substrātu ar pietiekamu kustības iespēju, lai absorbētu kontrukcijas kustību. Nespiediet līmi līdz galam un pārliecinieties, ka tiek saglabāts līmes biezums no 1 līdz 2 mm. Nodrošiniet minimālo platumu 25 mm līmei.
- Tīrīšanas metode
  Nesacietējušu Vapourseal var noņemt no substrātiem un instrumentiem ar Adhesive Remover 90A vai Soudal Swipex.
- Remonts
  Remonts: ar to pašu produktu.

Veselības un drošības ieteikumi

Ņemiet vērā parasto darba higiēnu. Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet etiķetes un materiālu drošības datu lapu.
Valkājiet plastmasas cimdus.

Iepakošana/loģistika

Krāsa: Zils
Lepakojums: 310 ml kārtridžs
Derīguma termiņš: 24 mēneši neatvērtā iepakojumā vēsā un sausā uzglabāšanas vietā temperatūrā no +5 °C līdz +25 °C, Aizsargājiet pret salu.

šī tehnisko datu lapa aizstāj iepriekšējās versijas. Šajā dokumentācijā ietvertās direktīvas ir mūsu eksperimentu un mūsu pieredzes rezultāts, un tās ir iesniegtas godprātīgi. Tam ir vispārīgs raksturs, un tas neuzliek nekādu atbildību. Ņemot vērā materiālu un substrātu dažādību un lielo skaitu iespējamo lietojumu, kas ir ārpus mūsu kontroles, mēs nevaram uzņemties nekādu atbildību par iegūtajiem rezultātiem. Tā kā dizains, substrāta kvalitāte un apstrādes apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, atbildība saskaņā ar šo publikāciju netiek pieņemta. Katrā gadījumā ieteicams veikt iepriekšējus eksperimentus. Ražotājs patur tiesības mainīt produktus bez iepriekšēja brīdinājuma.

Soudal SIA
Krustpils iela 12, Rīga LV-1073
+37167296536
www.soudal.com **info@soudal.lv**